


分解図・部品表



UniMB80 補修部品リスト

No	品番	品名
1 〈注〉	H614	U10フィルターカバー(パッキンあり) (1個)
	H615	U9フィルターカバー(パッキンなし)○ (1個)
2	H509	U10エアフィルター (1個)
3	H684	M5-20十字穴付六角ボルト (4本セット)
4	H660	T10消音フィルター (1個 ¹⁾)
5	H735	U10タイマ (1個)
6	H118	T10圧縮室セット (2個)
7	H013	N8ダイアフラムセット(★付) (2個)
8	H154	T10ダイアフラム・圧縮室セット(★付) (各2個)
9	H317	R10振動子セット(★付) (1個)

No	品番	品名
10	H256	N6オートストッパーバー (1個)
11	H658	N6防振ゴム (4個セット)
12	H821	N6吐出グロメットセット (2個セット)
13	H639	R10タンクパッキン (1枚)
14	H659	N6脚ゴム (4個セット)
15	H812	吐出ゴムホースセット (1個)
16	H736	U10バルブセット(タンクパッキン付) (1個)
17	H822	タイマ付ブロフ反転アダプターセット (1個)

*1: '16.12より消音フィルターが2個から1個に変更になりました。
〈注〉フィルターカバーは必ず現在付いているものと同じものを注文してください。

◎製造番号 "K190200089" 以降 (★)ナット・平ワッシャー

※構成部品は改良のため予告なく変更することがあります。

PUMP WHOLESALE CENTER
ポンプ卸センター

<https://www.pump-oroshi.com/>

ポンプ及び部品に関するお問い合わせ

 046-836-0844
平日 8:30~17:30

 the-pump@chuoshoko.com

お気軽にお問い合わせ下さい 