


## 分解図・部品表



## UniSB80 補修部品リスト

No	品番	品名	
1	H615	U9フィルターカバー	(1個)
2	H509	U10エアフィルター	(1個)
3	H684	M5-20十字穴付六角ボルト	(4本セット)
4	H660	T10消音フィルター	(1個)
5	H740	U11Sタイマ	(1個)
6	H118	T10圧縮室セット	(2個)
7	H013	N8ダイアフラムセット(★付)	(2個)
8	H154	T10ダイアフラム・圧縮室セット(★付)	(各2個)

No	品番	品名	
9	H317	R10振動子セット(★付)	(1個)
10	H256	N6オートストッパーバー	(1個)
11	H658	N6防振ゴム	(4個セット)
12	H821	N6吐出グロメットセット	(2個セット)
13	H639	R10タンクパッキン	(1枚)
14	H659	N6脚ゴム	(4個セット)
15	H812	吐出ゴムホースセット	(1個)

〈★〉ナット・ワッシャー

※構成部品は改良のため予告なく変更することがあります。

PUMP WHOLESALE CENTER  
ポンプ卸センター

<https://www.pump-oroshi.com/>

ポンプ及び部品に関するお問い合わせ

☎ 046-836-0844  
平日 8:30~17:30

✉ the-pump@chuoshoko.com

お気軽にお問い合わせ下さい 